

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

| | |
|--|--|
| Nazwa jednostki kontrolowanej: | <i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Kuków VII” gm. Suwałki</i> |
| Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: | DIT-III.7462.24.2019 |
| Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych: | <i>Nie dotyczy</i> |
| Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli: | <i>Kontrola stanu złoża kopaliny „Kuków VII” gm. Suwałki</i> |
| Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli: | <i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Kuków VII” gm. Suwałki pow. suwalski, woj. podlaskie 5 grudnia 2019 r.</i> |
| Zakres /przedmiot kontroli: | <i>Kontrola stanu złoża oraz sprawdzenie wykonywania przez Przedsiębiorcę uprawnień i obowiązków z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Kuków VII” gm. Suwałki udzielonej decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 22 lipca 2009 r. znak DIS.III.7512-140/09.</i> |
| Ustalenia kontroli: | <i>W dniu kontroli wydobywanie na złożu „Kuków VII” nie było prowadzone i wg oświadczenia pełnomocnika Przedsiębiorcy eksploatacja prowadzona była jedynie w II półroczu 2019 r. Dojazd do złoża odbywał się drogą gruntową wzdłuż N granicy TG (co jest niezgodne z zapisami w planie ruchu zakładu górniczego oraz w PZZ), wjazd zagrodzono taśmą. Przy wjeździe na teren zakładu umieszczono tablicę informacyjną z nazwą zakładu oraz zakazującą wstępu osobom nieupoważnionym. W wyniku prowadzonej eksploatacji w N części złoża powstało suche wyrobisko o wyrównanym dnie. Wydobywanie prowadzone jest dwoma piętrami, a front eksploatacyjny znajduje się obecnie w S części wyrobiska, ze ścianą eksploatacyjną dochodzącą do 6 m i kątem 80°. Skarpy I piętra wydobywczego osiągają wys. do 3 m i posiadają kąt 60-70°. Wzdłuż górnej krawędzi skarpy II poziomu eksploatacyjnego w środkowej części wyrobiska stwierdzono występowanie niewielkich nawisów. W obrębie wyrobiska i wzdłuż NW i NE granicy OG usypano hałdy kamieni. Równoległe do E granicy OG składowana jest pospółka, natomiast w SW części wyrobiska piaski odsiewkowe. Nadkład zdeponowano wzdłuż N, E, W granicy OG oraz w odległości ok. 10 m od górnej krawędzi ściany eksploatacyjnej. W centralnej części wyrobiska umiejscowiono przesiewacz. Część OG nieobjęta eksploatacją użytkowana jest rolniczo, a pomiędzy wyrobiskiem, a użytkami rolnymi posadowiono barak stanowiący zaplecze socjalno-gospodarcze. Stwierdzono brak oznakowania punktów załamania OG i TG oraz brak tablic ostrzegawczych.</i> |
| Zalecenia pokontrolne: | <i>Postanowieniem z dnia 16.12.2019 r. wezwano Przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń.</i> |
| Akta sprawy: | <input type="checkbox"/> <u>upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</u> <input type="checkbox"/> <u>pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</u> <input type="checkbox"/> <u>korrespondencja z jednostką kontrolowaną,</u> |

| | |
|---|---|
| | <input type="checkbox"/> <u>protokół z kontroli,</u> <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne: <u>postanowienie wzywające Przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń</u> |
| Osoby przeprowadzające kontrolę: | <i>Pracownicy Referatu Geologii, Departament Infrastruktury i Transportu</i> |
| Opracował informację: | <i>Referat Geologii, Departament Infrastruktury i Transportu</i> |
| Data opracowania: | <i>15.01.2020 r.</i> |
| Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w : | <i>Departament Infrastruktury i Transportu, Referat Geologii, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok</i> |