

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Zaręby Jartuzy” gm. Szumowo</i>
2.	Numer sprawy:	DIT-III.7462.28.2023
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	Nie dotyczy
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	<i>Kontrola stanu złoża kopaliny „Zaręby Jartuzy” gm. Szumowo</i>
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Zaręby Jartuzy” gm. Szumowo, pow. zambrowski, woj. podlaskie 11 października 2023 r.</i>
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	<i>Kontrola stanu złoża oraz sprawdzenie wykonywania przez Przedsiębiorcę uprawnień i obowiązków z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Zaręby Jartuzy” gm. Szumowo udzielonej decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 6 lutego 2017 r. znak DIT-III.7422.73.2016, następnie przeniesionej decyzją tego organu z dnia 6 marca 2023 r. znak DIT-III.7422.73.2016 na rzecz obecnego przedsiębiorcy</i>
7.	Ustalenia kontroli:	<i>W dniu kontroli eksploatacja na złożu nie była prowadzona. Wjazd na teren zakładu górniczego znajdował się w południowej części złoża „Zaręby Jartuzy”. Został on zabezpieczony szlabanem, na którym umieszczono tablicę informacyjno-ostrzegawczą. Do tej pory eksploatacja prowadzona była selektywnie i chaotycznie. Obecnie wydobywanie prowadzone jest w południowo-zachodniej części złoża, gdzie znajdowała się jedna z dwóch koparek zlokalizowanych w obrębie OG. Największe wyrobisko powstało w południowo-wschodniej części obszaru górniczego. W tym miejscu znajduje się taśmociąg transportujący urobek do dalszej przeróbki. Do wyrobiska prowadzi utwardzona betonowymi płytami droga. Skarpy wyrobiska dochodzą do 24 m wysokości, a ich kąt nachylenia miejscami przekracza bezpieczną wartość. Górną krawędzią skarpy naruszono granicę złoża oraz granicę OG, na długości kilkudziesięciu metrów. W pozostałym udostępnionym obszarze znajduje się kilka mniejszych wyrobisk dochodzących do głębokości kilkunastu metrów, do których prowadzi nieużytkowana droga wewnątrzzakładowa zagrodzona szlabanem. W obrębie złoża znajdowały się liczne hałdy odspojonej kopaliny. Zdjęty nadkład został złożony na hałdach o wysokości do 2,5 m wzdłuż wschodniej, częściowo południowej i zachodniej granicy złoża. Wokół wyrobiska ustawiono liczne tablice</i>

		<i>ostrzegawcze i informacyjne. Granice TG i OG nie zostały wyznaczone i oznakowane w terenie.</i>
8.	Zalecenia pokontrolne:	<i>Postanowieniem z dnia 27 października 2023 r., znak DIT-III.7422.73.2016.IF wezwano Przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń.</i>
9.	Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> <u>upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</u> <input type="checkbox"/> <u>pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</u> <input type="checkbox"/> <u>korespondencja z jednostką kontrolowaną,</u> <input type="checkbox"/> <u>protokół z kontroli,</u> <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> <u>inne: postanowienie wzywające Przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń</u>
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	Ewelina Szerłaż-Piękoś - główny specjalista Izabela Barbara Fadrowska – główny specjalista
11.	Opracował informację:	<i>Referat Geologii, Departament Infrastruktury i Transportu</i>
12.	Data opracowania:	21.11.2023 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	<i>Departament Infrastruktury i Transportu, Referat Geologii, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok</i>

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.