

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Nowowola” gm. Janów</i>
2.	Numer sprawy:	DIT-III.7462.6.2024.MC
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	Nie dotyczy
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	<i>Kontrola stanu złoża kopaliny „Nowowola” gm. Janów</i>
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Nowowola” gm. Janów, pow. sokólski, woj. podlaskie 27 marca 2024 r.</i>
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	<i>Kontrola stanu złoża oraz sprawdzenie wykonywania przez Przedsiębiorcę uprawnień i obowiązków z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Nowowola” gm. Janów udzielonej decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. znak DIT-III.7422.15.2016.</i>
7.	Ustalenia kontroli:	<i>Wjazd na teren zakładu górniczego odbywał się z drogi nr 671. Przy wjeździe zagrodzonym bramą umieszczono tablicę informacyjną oraz zakazującą wjazdu osobom nieupoważnionym. W dniu kontroli nie prowadzono wydobywania, przeróbki oraz wywozu kruszywa. W zachodniej części złoża eksploatacji nie rozpoczęto, nadkład nie został zdjęty. Eksploatacją objęto wschodnią i środkową część złoża. Wydobywanie prowadzono dwoma piętrami eksploatacyjnymi. W jego wyniku powstało nieregularne, suche wyrobisko o płaskim dnie. Od wschodu wyrobiska znajdowała się skarpa ostateczna o wysokości 12 m i kącie nachylenia ok. 40 stopni. Od północnej strony wydobywanie prowadzone było bez zachowania pasów ochronnych od sąsiedniej nieruchomości na mocy porozumienia pomiędzy właścicielami. W tym rejonie złożono w hałdach przesortowany materiał z sąsiedniego złoża. Na terenie zakładu znajdowały się: przesiewacze, kruszarki, koparka, elementy betonowe. W obszarze objętym eksploatacją znajdowały się hałdy przesortowanego materiału. Nadkład został złożony nad krawędziami wyrobiska wzdłuż wschodniej i południowej granicy złoża, w pasach ochronnych od sąsiednich nieruchomości. Punkty załamania TG i OG zostały oznakowane w terenie palikami. Wschodnią i południową granicę OG wyznaczały betonowe słupki. Oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi było niewystarczające.</i>

8.	Zalecenia pokontrolne:	Wydano zalecenia pokontrolne. Pismem z dnia 8 kwietnia 2024 r., znak DIT-III.7462.6.2024.MC polecono: - przed wznowieniem eksploatacji sporządzić aktualny plan ruchu, - ustawić wokół wyrobiska tablice ostrzegawcze i informacyjne.
9.	Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> <u>upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</u> <input type="checkbox"/> <u>pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</u> <input type="checkbox"/> <u>korespondencja z jednostką kontrolowaną,</u> <input type="checkbox"/> <u>protokół z kontroli,</u> <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / <u>wystąpienie pokontrolne,</u> <input type="checkbox"/> inne:
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	Magdalena Czyżewska-Pietruczuk – geolog wojewódzki Katarzyna Głowacka – główny specjalista
11.	Opracował informację:	<i>Referat Geologii, Departament Infrastruktury i Transportu</i>
12.	Data opracowania:	19.09.2024 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	<i>Departament Infrastruktury i Transportu, Referat Geologii, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok</i>

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.