

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP**

<b>1.</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego<sup>1</sup>:</b>	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Kaimy IV” gm. Jedwabne</i>
<b>2.</b>	<b>Numer sprawy:</b>	DIT-III.7462.7.2024.IF
<b>3.</b>	<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	Nie dotyczy
<b>4.</b>	<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	<i>Kontrola stanu złoża kopaliny „Kaimy IV” gm. Jedwabne</i>
<b>5.</b>	<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Kaimy IV” gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie 10 kwietnia 2024 r.</i>
<b>6.</b>	<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	<i>Kontrola stanu złoża oraz sprawdzenie wykonywania przez Przedsiębiorcę uprawnień i obowiązków z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Kaimy IV” gm. Jedwabne udzielonej decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. znak DIS-III.7422.27.2013, następnie zmienionej decyzją tego organu z dnia 7 lipca 2020 r. znak DIT-III.7422.10.2020 uzupełnioną postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2020 r. znak DIT-III.7422.10.2020.</i>
<b>7.</b>	<b>Ustalenia kontroli:</b>	<i>Wjazd na teren zakładu górniczego „Kaimy IV” w obrębie pola A odbywa się od drogi gruntowej i przechodzi przez obszar zakładu górniczego „Kaimy III”, gdzie Przedsiębiorca wydobywa kruszywo na mocy koncesji Starosty Łomżyńskiego. Eksploatacja prowadzona była jednym wyrobiskiem, wspólnie dla obu koncesji. Przy wjeździe znajdowała się tablica informacyjna z nazwą złoża oraz danymi Przedsiębiorcy i numerami telefonów. W dniu kontroli nie prowadzono wydobywania, trwały jedynie prace związane z kruszeniem kamieni i materiałów zgromadzonych w obrębie wyrobiska oraz wywozem materiałów. W obrębie złoża znajdowały się: kruszarka stożkowa i szczękowa, przesiewacz, dwie koparki, urządzenia do rozdrabniania i mieszania oraz solarki. Eksploatacja w obrębie pola A odbywała się jednym piętrem wydobywczym, głównie w środkowej oraz wschodniej części złoża. Wydobywaniem objęto prawie całe złożo w obrębie pola A z wyjątkiem fragmentu na działce 43/5 oraz północnej części działki 43/6. W wyniku czego powstało nieregularne wyrobisko o głębokości ok. 7-12 m. Front robót przesuwał się w kierunku północnym i zachodnim. Na skutek eksploatacji powstały 2 zagłębienia wypełnione wodą w centralnej i południowej części złoża. Na części złoża w Polu A zakończono eksploatację, teren ten poddano częściowej rekultywacji. W obrębie</i>

		wyrobiska znajdowały się liczne hałdy przesortowanego kruszywa, głązy i kamienie. W północnej części Pola A zgromadzone zostały materiały nierodzące t.j. głązy, betonowe płyty, cegły wymieszane z ziemią, pochodzące z realizacji inwestycji drogowych prowadzonych przez Przedsiębiorcę. Materiał miał zostać poddany przeróbce. Nadkład zdjęty ze złoża został złożony wzdłuż granic wyrobiska. Wjazd na pole B zakładu górniczego odbywał się z drogi gruntowej. Wydobywanie w tym polu prowadzono jednym piętrem eksploatacyjnym w obrębie całego złoża. W jego wyniku powstało regularne wyrobisko o głębokości ok. 6-10 m. Eksploatacja w tej części złoża została zakończona. W ramach rekultywacji wstępnej wyprofilowano dno wyrobiska, skarpy złagodzone do bezpiecznego kąta nachylenia. W obrębie pola B znajdowały się hałdy przesortowanego kruszywa, głązów, kamieni, ziemi, korzeni oraz gałęzi, a także w niewielkiej ilości styropian, folia, metalowe konstrukcje prętów oraz drutów. Przedsiębiorca został zobowiązany do niezwłocznego usunięcia w/w materiałów obcych ze złoża oraz poinformowania o tym organu koncesyjnego. Nadkład został złożony wzdłuż granic OG i TG, zabezpieczając dostęp do wyrobiska. W obrębie OG i TG „Kaimy IV - pole C” nie rozpoczęto eksploatacji. Punkty załamania terenu i obszaru górniczego nie zostały oznakowane w terenie. Zakład nie został wystarczająco oznakowany tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi.
8.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2024 r. znak DIT-III.7422.135.2024.ES wezwano Przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń.
9.	<b>Akta sprawy:</b>	<input type="checkbox"/> <u>upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</u> <input type="checkbox"/> <u>pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</u> <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> <u>protokół z kontroli,</u> <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> <u>inne: postanowienie wzywające Przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń</u>
10.	<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Ewelina Szerłaż-Piękoś - główny specjalista Ewelina Sawicka - główny specjalista
11.	<b>Opracował informację:</b>	Referat Geologii, Departament Infrastruktury i Transportu
12.	<b>Data opracowania:</b>	19.09.2024 r.
13.	<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:</b>	Departament Infrastruktury i Transportu, Referat Geologii, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.