

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Krupice II” gm. Siemiatycze</i>
2.	Numer sprawy:	DIT-III.7462.8.2024.MC
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	Nie dotyczy
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	<i>Kontrola stanu złoża kopaliny „Krupice II” gm. Siemiatycze</i>
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Krupice II” gm. Siemiatycze, pow. siemiatycki, woj. podlaskie 17 kwietnia 2024 r.</i>
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	<i>Kontrola stanu złoża oraz sprawdzenie wykonywania przez Przedsiębiorcę uprawnień i obowiązków z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Krupice II” gm. Siemiatycze udzielonej decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 16 grudnia 2016 r. znak DIT-III.7422.68.2016, następnie zmieniona decyzjami tego organu z dnia 12 października 2017 r. znak DIT-III.7422.68.2016 i 1 września 2022 znak DIT-III.7422.68.2016 oraz z dnia 20 lutego 2024 r. znak DIT-III.7422.36.2024.ES2.</i>
7.	Ustalenia kontroli:	<i>Wjazd na teren zakładu górniczego „Krupice II” odbywa się od drogi gruntowej w południowo-wschodnim narożniku OG. Ustawiono tam tablicę informacyjną i ostrzegawczą oraz kontener biurowo-socjalny. Wjazd zabezpieczono łańcuchem na metalowych słupkach. W północnej części znajdował się drugi wjazd na teren złoża, przy którym ustawiono tablicę z nazwą zakładu. W dniu kontroli prowadzono wydobywanie, w obszarze górniczym pracowała koparka i ładowarka. Teren złoża został wylesiony. Eksploatacją objęto przeważającą część złoża z wyjątkiem północno -zachodniego fragmentu, gdzie pozostawiono nadkład. W północno -zachodnim fragmencie OG Krupice II zakończono wydobywanie, a teren został zrehabilitowany w kierunku leśnym. Eksploatacja prowadzona była piętnem suchym. W miejscach zaginionych stwierdzono nagromadzenie wód. Wydobywanie prowadzone było wybiórczo w kilku miejscach ze względu na występowanie gliny. Obecnie ściana eksploatacyjna znajduje się w środkowej części złoża i ma wysokość ok. 12 m, nachylenie ponad 80 stopni. Na złożu trwały prace związane ze zdejmowaniem nadkładu. Skarpy obwodowe wyrobiska miały zróżnicowaną wysokość max. 15 m i nachylenie 50 stopni. W północno-wschodnim fragmencie zakładu usypano wały piasku w celu zabezpieczenia wyrobiska. W obrębie wyrobiska znajdowały się</i>

		<i>hałdy zaglinionego materiału. Zdjęty nadkład został wykorzystany do częściowej rekultywacji złoża, pozostały został złożony w północno - wschodniej części zakładu. Punkty załamania terenu i obszaru górniczego zostały prawidłowo wyznaczone i oznakowane w terenie. Zakład został oznakowany tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi.</i>
8.	Zalecenia pokontrolne:	<i>brak</i>
9.	Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> <u>upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</u> <input type="checkbox"/> <u>pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</u> <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> <u>protokół z kontroli,</u> <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne:
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	Magdalena Czyżewska-Pietruczuk – geolog wojewódzki Ewelina Szerłaż-Piękoś - główny specjalista
11.	Opracował informację:	<i>Referat Geologii, Departament Infrastruktury i Transportu</i>
12.	Data opracowania:	19.09.2024 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	<i>Departament Infrastruktury i Transportu, Referat Geologii, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok</i>

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.