

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Łosewo” gm. Grajewo</i>
2.	Numer sprawy:	DIT-III.7462.26.2023
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	Nie dotyczy
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	<i>Kontrola stanu złoża kopaliny „Łosewo” gm. Grajewo</i>
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Łosewo” gm. Grajewo, pow. grajewski, woj. podlaskie 14 września 2023 r.</i>
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	<i>Kontrola stanu złoża oraz sprawdzenie wykonywania przez Przedsiębiorcę uprawnień i obowiązków z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Łosewo” gm. Grajewo udzielonej decyzją Wojewody łódzkiego z dnia 12 sierpnia 1998 r. znak OŚ.IV-7512-9/98 następnie przeniesionej decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2005 r. znak ŚR.IV-7412/II/7512-9/05 na rzecz obecnego Przedsiębiorcy.</i>
7.	Ustalenia kontroli:	<i>Na teren zakładu górniczego prowadzą dwa wjazdy, pierwszy zlokalizowany w północno-wschodnim narożniku złoża, drugi w południowo-zachodnim fragmencie. Przy wjazdach znajdowały się tabliczki z nazwą zakładu i nazwą Przedsiębiorcy. W dniu kontroli wydobywanie nie było prowadzone. Nadkład został zdjęty praktycznie z całego obszaru górniczego „Łosewo”, z wyjątkiem niewielkiego, południowo-zachodniego i południowo-wschodniego fermentu złoża. Został on złożony w pasach ochronnych oraz w obrębie złoża. W wyniku eksploatacji powstało suche wyrobisko o nieforemnej kształcie i zróżnicowanej głębokości od około 3 do 12 m. Skarpy obwodowe wyrobiska zostały złagodzone i porastała je roślinność. Ostatnio wydobywanie prowadzone było z dna wyrobiska w północno-wschodnim fragmencie OG, ze ściany eksploatacyjnej w południowo-wschodnim fragmencie złoża oraz w części południowo-zachodniej. W obrębie wyrobiska znajdowały się ładowarka, przesiewacz i 2 kruszarki. W wyrobisku znajdowały się hałdy usypanego, przesortowanego materiału. Teren zakładu został oznakowany tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi. Granice TG i OG zostały wyznaczone i oznakowane w terenie.</i>
8.	Zalecenia pokontrolne:	<i>brak</i>

9.	Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> <u>upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</u> <input type="checkbox"/> <u>pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</u> <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> <u>protokół z kontroli,</u> <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia /_wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne:
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	Magdalena Czyżewska-Pietruczuk – geolog wojewódzki Izabela Barbara Fadrowska – główny specjalista
11.	Opracował informację:	<i>Referat Geologii, Departament Infrastruktury i Transportu</i>
12.	Data opracowania:	13.11.2023 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	<i>Departament Infrastruktury i Transportu, Referat Geologii, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok</i>

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.