

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Zaręby Jartuzy” gm. Szumowo</i>
2.	Numer sprawy:	DIT-III.7462.11.2024.IF
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	Nie dotyczy
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	<i>Kontrola stanu złoża kopaliny „Zaręby Jartuzy” gm. Szumowo</i>
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	<i>Odkrywkowy Zakład Górniczy „Zaręby Jartuzy” gm. Szumowo, pow. zambrowski, woj. podlaskie 23 maja 2024 r.</i>
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	<i>Kontrola stanu złoża oraz sprawdzenie wykonywania przez Przedsiębiorcę postanowienia Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 27 października 2023 r. znak DIT-III.7422.73.2016.IF wzywającego do usunięcia naruszeń, a także wykonywania przez Przedsiębiorcę uprawnień i obowiązków z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Zaręby Jartuzy” gm. Szumowo udzielonej decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 6 lutego 2017 r. znak DIT-III.7422.73.2016, następnie przeniesionej decyzją tego organu z dnia 6 marca 2023 r. znak DIT-III.7422.73.2016 na rzecz obecnego Przedsiębiorcy.</i>
7.	Ustalenia kontroli:	<i>W dniu kontroli eksploatacja na złożu nie była prowadzona, trwały prace polegające na załadunku i wywozie kruszywa, mające na celu uporządkowanie obszaru wyrobiska. Wjazd na teren zakładu górniczego znajdował się w południowej części złoża „Zaręby Jartuzy”. Został on zabezpieczony szlabanem, na którym umieszczono tablicę informacyjno-ostrzegawczą. Do złoża prowadzą także wjazdy w okolicy wieloboku obliczeniowego nr 19 oraz w obrębie wieloboku nr 11. W obrębie zakładu znajdowały się trzy koparki i mobilny przesiewacz. Wygląd wyrobiska od dnia ostatniej kontroli uległ niewielkiej zmianie. Największe wyrobisko powstało w południowo-wschodniej części obszaru górniczego. Jego skarpy zostały złagodzone do bezpiecznych kątów nachylenia. W północnej części wyrobiska stopniowo wykonywano prace ziemne w celu dostosowania wysokości skarp oraz ilości pięter wydobywczych do założeń w planie ruchu i projekcie zagospodarowania złoża. Nie odbudowano naruszenia polegającego na przekroczeniu górnej krawędzi skarpy granicy złoża. Zgodnie z oświadczeniem Kierownika zakładu górniczego odbudowa naruszonej granicy uniemożliwiłaby dojazd do wyrobisk. Kierownik zakładu przyznał, że</i>

		<p>do naruszenia granicy OG górną krawędzią wyrobiska, na szerokości 0,5-1,0 m, doszło w rejonie wieloboku nr 10. Powyższe zostało odbudowane. Wzdłuż zachodniej granicy OG usypano wał nadkładu zabezpieczający wyrobisko.</p> <p>W obrębie złoża stwierdzono przenośnik taśmowy do transportu urobku do dalszej przeróbki, który w dalszym ciągu nie został uwzględniony w planie ruchu, zgodnie z oświadczeniem Kierownika ruchu zakładu górniczego stosowny dokument jest w trakcie opracowania, ruch zakładu w tej części był wstrzymany. Wokół wyrobiska ustawiono liczne tablice ostrzegawcze i informacyjne. Granice TG i OG nie zostały wyznaczone i oznakowane w terenie.</p>
8.	Zalecenia pokontrolne:	<p>Pismem z dnia 10 czerwca 2024 r. znak DIT-III.7422.37.2024.IF wezwano do udzielenia informacji na temat usunięcia naruszenia polegającego na przekroczeniu górną krawędzią skarpy granicy złoża. Dnia 20 czerwca 2024 r. Przedsiębiorca przesłał fotografie potwierdzające usunięcie w/w naruszenia.</p>
9.	Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <u>upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</u> <input type="checkbox"/> <u>pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</u> <input type="checkbox"/> <u>korrespondencja z jednostką kontrolowaną,</u> <input type="checkbox"/> <u>protokół z kontroli,</u> <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne:
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	<p>Ewelina Szerłaż-Piękoś - główny specjalista Izabela Barbara Fadrowska – główny specjalista</p>
11.	Opracował informację:	<p>Referat Geologii, Departament Infrastruktury i Transportu</p>
12.	Data opracowania:	<p>20.09.2024 r.</p>
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	<p>Departament Infrastruktury i Transportu, Referat Geologii, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok</p>

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.