

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Odkrywkowy Zakład Górniczy „Kuków-Folwark III” gm. Suwałki
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DIT-III.7462.9.2021
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	Nie dotyczy
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola stanu złoża kopaliny „Kuków-Folwark III”, gm. Suwałki
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Odkrywkowy Zakład Górniczy „Osowa II”, złoże „Kuków-Folwark III”, gm. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie 22 września 2021 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola stanu złoża oraz sprawdzenie wykonywania przez Przedsiębiorcę uprawnień i obowiązków z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Kuków-Folwark III”, gm. Suwałki udzielonej decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 1 lipca 2010 r., znak DIS.III.7512-163/10.
Ustalenia kontroli:	Wjazd na złoże odbywa się od strony sąsiednich złóż Kuków Folwark II i Osowa II. W dniu kontroli nie prowadzono wydobywania na złożu. Nadkład został zdjęty prawie z całości złoża za wyjątkiem fragmentu w jego SW części. Eksploatacją objęto znaczną część złoża, bez pozostawienia pasów ochronnych od sąsiednich złóż, a powstałe wyrobisko połączone jest z sąsiednimi kopalniami. Pozostałe do wydobywania zasoby są zlokalizowane w NE i SE części złoża. Wydobywanie kopaliny na złożu prowadzone było piętrem suchym i zawadzionym, a obecnie teren jest częściowo wyrównany piaskiem odsiewkowym. W N części OG powstały dwa większe zagłębienia wypełnione wodą, które oddzielone są groblą, do której odprowadzana jest woda z przeróbki kopaliny. Skarpy wyrobiska mają kąt 30-40°, od strony W mają wysokość od 6 do 8 m, w pozostałej części są niższe. Ponadto w obrębie OG znajduje się kilka hałd przesortowanego materiału. Punkty załamania OG i TG nie były oznakowane w terenie w sposób widoczny. Tablice ostrzegawcze i informacyjne zostały licznie rozmieszczone wokół zakładu górniczego.
Zalecenia pokontrolne:	W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 4.10.2021 r., polecono przedsiębiorcy uwzględnić w operacie ewidencyjnym za rok 2021 r. ubytki z tytułu wydobywania powstałe w zasobach nieprzemysłowych oraz w widoczny sposób oznaczyć w terenie punkty załamania granic OG i TG.
Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne pismo do WIOŚ

Osoby przeprowadzające kontrolę:	<i>Pracownicy Referatu Geologii, Departament Infrastruktury i Transportu</i>
Opracował informację:	<i>Referat Geologii, Departament Infrastruktury i Transportu</i>
Data opracowania:	<i>24.01.2022 r.</i>
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<i>Departament Infrastruktury i Transportu, Referat Geologii, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok</i>